

Terms and Conditions

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:

Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at Telephone: +43(732) 7720-53100

tung, mit welcher ebenfalls, sowie mit den andern Maschinen, gegen Lohn gedroschen wird. Uebrigens werden die Göppel = Dreschmaschinen noch längere Zeit ihren Zweck erfüllen : da der oberöfterreichische Landwirth meistens autes, fräftiges Zugvieh in hinreichender Anzahl besitzt, um die etwas anftrengende Inbetriebsetzung berartiger Maschinen mit Erfolg pollziehen zu tonnen. Außerdem ist auch die Leiftungsfähigkeit diefer Maschinen eine gang entsprechende und ihre Dauer eine angemeffene, wenn sie nur richtig behandelt werden. Aber gerade in Bezug auf die richtige Behandlung der Maschinen wird zumeist gefehlt, nicht nur von dem Eigenthümer berselben, sondern insbesondere von jenen Leuten, welche ohne alle technischen Rennt niffe, nur dekhalb, weil fie ein Baar Pfosten ober Bretter in ähnlicher Beise zusammenfügen können, wie sie vielleicht an der fraglichen Maschine. die ihnen zur Reparatur übergeben wurde, vorkommen, die Fähigkeit zu besitzen vermeinen, Berbefferungen anzubringen. Diefe Berbefferungen fprechen aber meis ftens fo fehr Sohn den einfachsten Grundfaten der Mechanif, daß wir eindringlichft vor deren Anwendung warnen müffen. Wir wollen nun in möglichfter Kürze dasieniae über die Behandlung der Maschinen mittheilen, was zur Erhaltung derfelben unbedingt nothwendig, und was geeignet ist, unliebsame und foftspielige Ausbefferungen hindan zu halten. Dabei beabsichtigen wir nicht nur die Dreschmaschinen, sondern überhaupt jene wenigen Maschinen in den Kreis unserer Betrachtung zu ziehen, welche für die hierortigen bauerlichen Besitzer mit Vortheil anzuwenden sind und beren Ginführung schon dermalen die wenigsten Hindernisse entgegenstehen. Bezüglich der Dampf = Dreschmaschinen murde eine eingehendere Beschreibung berselben und der Vorsichten, die bei ihr zu betrachten sind, wohl mehr Raum in Unspruch nehmen, als in den Rahmen dieses Auffages pagt; wir muffen und können uns daher hier um so mehr mit wenigen Andeutungen genügen laffen, als bei dieser Art von Maschinen ohnehin immer sachverständige Arbeiter seitens des Erzeugers beigestellt werden, um das ständige Bersongle zu unterweisen. Mit dem Aufstellen der Maschinen beginnend, so muffen die Achsen der Lokomobile und der Dreschmaschine parallel (=) und die Antriebscheiben beider genau in einer Flucht stehen. Die Entfernung von einander wird durch die Länge der Riemen bestimmt, welch' letztere mindestens 60 Fuß betragen foll. Die größte Aufmerksamkeit ist auf die Stellung der Dreschtrommel, beziehungsweise des beweglichen Korbes zu richten, da neben der Umdrehungsgeschwindigkeit, die man der ersteren gibt, von ber größeren ober geringeren Entfernung beider von einander, ber reinere Ausdrusch, aber auch das Vorkommen zerschlagener Körner abhängt. Geschwindigkeit, welche die Dreschtrommel erreichen soll und darf, hat stets 1000-1100 Touren in der Minute zu betragen. Es ereignet fich manch mal, daß fich während der Arbeit die Siebe verstopfen; in diesem Falle muß sogleich Abhilfe geschafft werden, widrigens sich sonst leicht sämmtliche Kanale, insbesondere die Aufzüge und Bentilatoren mit Spreu und Frucht verlegen. Oft reicht es hin, um dieses Hemmniß zu beseitigen, wenn man die fleinen Thurchen und Deckeln jener Behalter öffnet, welche verstopft sind, weil dadurch das Auslaufen der Frucht erleichtert wird; gleichzeitig gibt man der Maschine einen beschleunigten Gang und läßt die Dreschtrommel eine Weile leer gehen.